



Kod produktu: LA-4025
Kod EAN: 5907542744025

Pojemność w L	1
Postać produktu	płyn
Zastosowanie	do użytku profesjonalnego

FLORMATIK FAT przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego usuwania tłustych zabrudzeń olejowo-smarowych, śladów po gumie z opon wózków widłowych oraz osadów kuchennych i z wodoodpornych powierzchni, takich jak: posadzki betonowe, PVC, kamień naturalny i sztuczny, ściany, części maszyn i silników.

Warianty produktu

Indeks	Cena
FLORMATIK FAT Preparat do usuwania tłustego brudu 1000ml 6 [LA] LA-4025	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

FLORMATIK FAT może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego oraz przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych. Posiada pozwolenie na kontakt z żywnością, dlatego może być używany do przemysłu spożywczego i gastronomicznego. W zależności od przeznaczenia i stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni należy przygotować roztwór roboczy rozcieńczając koncentrat wodą w odpowiednim stosunku.

CODZIENNE I GRUNTOWNE CZYSZCZENIE: stosunek rozcieńczenia od 1:400 do 1:20 (stężenie 0,25% - 5%).
Wstępne namoczenie czyszczonej powierzchni poprzez spryskanie środkiem przed właściwym czyszczeniem, ułatwia usunięcie zanieczyszczeń. Powierzchnie w kuchniach i na zapleczach gastronomicznych mające kontakt z żywnością należy dokładnie spłukać czystą wodą.

PRANIE ODZIEŻY ROBOCZEJ: stosunek rozcieńczenia od 1:1000 do 1:100 (stężenie 0,1% - 1%).

UWAGA! Nie nanosić na powierzchnie wrażliwe na alkalia, w razie wątpliwości przeprowadzić próbę w mało widocznym miejscu. Jeżeli nie wiadomo czy przeznaczona do czyszczenia powierzchnia jest odporna na działanie produktu, należy na kilka minut, w mało widocznym miejscu, przyłożyć nawilżoną nim gąbkę lub ścierkę. Po zdjęciu ściereki i spłukaniu wodą nie powinny wystąpić jakiegokolwiek zmiany.